

## Rückruf

**Technik-Intern**

**VW Nr. 2-2012**

27677

**Stand: 04.10.2012**



---

<b>Modell:</b>	VW Touran EcoFuel, mit Erdgasantrieb
<b>Anlass/Bauteil:</b>	Korrosionsschäden an beiden hinteren Erdgastanks
<b>Bau-Zeitraum:</b>	Sep. 2005 bis Mai 2009
<b>Fg.-Nr.:</b>	keine Angaben
<b>Anzahl betroffene Fahrzeuge:</b>	ca. 6.800 (D)
<b>Veröffentlichung in:</b>	Presse: ja      MWE:
<b>Benachrichtigung der Halter über:</b>	Anschreiben des Herstellers anhand Halteradressen
<b>KBA-Adressen:</b>	ja
<b>Ergänzende Informationen:</b>	<p>Laut Hersteller waren möglicherweise Korrosionsschäden (Eisen-Phosphatierungsschutz unzureichend) im Ventilbereich der beiden hinteren Erdgasflaschen mit ein Grund für den bekannten Schadensfall im Feld, bei dem es zum Bersten einer der beiden hinteren Gasflaschen gekommen ist. Für diesen Fall besteht hohes Verletzungsrisiko. Die genauen Ursachen des Schadensfalls konnten aber noch nicht ermittelt werden. Vorsorglich deaktivieren die Händler deshalb bei allen Fahrzeugen mit den baugleichen Gasflaschen in der ersten Aktionsphase die beiden hinteren Flaschen. Die Händler schliessen nach Leerfahren der Tanks die Absperrventile der beiden hinteren Tanks, so dass beim Betankungsvorgang dort der max.Druck (ca. 250 bar) nicht mehr ansteht und das Fahrzeug lt. Hersteller trotzdem gefahrlos bis zum Tausch der Flaschen (vorauss. Nov. 2012) mit eingeschränkter Reichweite (ca. 20%) benutzt werden kann. Die Aktion läuft seit 1.10.2012, dauert etwa eine halbe Stunde und ist für die Kunden kostenlos.</p>
<b>Kennzeichnung bearbeiteter Fahrzeuge:</b>	Eintrag Aktionscode "20T3" im Serviceheft

FTKKN