



---

<b>Modell:</b>	VW Touran EcoFuel
<b>Anlass/Bauteil:</b>	Korrosion der vorderen Gastanks
<b>Bau-Zeitraum:</b>	Sep.2005 bis Mai 2009
<b>Fg.-Nr.:</b>	keine Angaben
<b>Anzahl betroffene Fahrzeuge:</b>	ca. 3.800 (D.), ca. 5.900 (weltweit)
<b>Veröffentlichung in:</b>	Presse: ja    MWE: ja
<b>Benachrichtigung der Halter über:</b>	Anschreiben des Herstellers anhand Halteradressen
<b>KBA-Adressen:</b>	ja
<b>Ergänzende Informationen:</b>	<p>An den vorderen Gastanks kann es zur Korrosion kommen. Im fortgeschrittenem Stadium mit geschwächter Tankaußenhaut können die Gastanks auch bersten. Das bedeutet dann hohe Gefahr für Fahrzeuginsassen und Umfeld.</p> <p>Die Händler tauschen die schadhaften Gastanks gegen verbesserte Versionen aus.</p> <p>Die Aktion startet im Mai 2016, dauert bis zu fünf Stunden und ist für die Kunden kostenlos.</p>
<b>Kennzeichnung bearbeiteter Fahrzeuge:</b>	Vermerk des Aktionscodes "20X7" im Serviceheft und in der Reserveradmulde.