

Rückruf

Technik-Intern

VW Nr. 9-2016

28781

Stand: 01.09.2016



Modell:	VW Caddy III, Passat (B6); Touran I als EcoFuel (Erdgasversion)
Anlass/Bauteil:	Korrosion der Gastanks kann zum Bersten führen.
Bau-Zeitraum:	Touran: Mai.2005 bis Mai 2010 Caddy : Mai.2005 bis Mai 2010 Passat : Mai.2008 bis Mai 2010
Fg.-Nr.:	keine Angaben
Anzahl betroffene Fahrzeuge:	19.763 (D.), ca. 36.000 (weltweit)
Veröffentlichung in:	Presse: ja MWE: ja
Benachrichtigung der Halter über:	Anschreiben des Herstellers anhand Halteradressen
KBA-Adressen:	ja
Ergänzende Informationen:	An den Gastanks kann es zur Korrosion kommen. Im fortgeschrittenen Stadium mit geschwächter Tankaußenhaut können die Gastanks auch bersten. Das bedeutet hohe Verletzungsgefahr für Fahrzeuginsassen und Umfeld. Die Händler tauschen alle Gastanks gegen verbesserte Versionen (Lackierung) aus. Achtung: Bis zum Austausch der Gastanks sollen betroffene Fahrer der Touran-Modelle, diese aus Sicherheitsgründen nur noch im Benzinbetrieb fahren und jegliches Nachtanken von Gas unterlassen ! Diese Erweiterungsaktion setzt die erste Aktion vom Juni 2016 fort und startet im Sep.2016, dauert etwa zwei Stunden und ist für die Kunden kostenlos.
Kennzeichnung bearbeiteter Fahrzeuge:	Vermerk des Aktionscodes "27X7" im Serviceheft und in der Reserveradmulde.

FTKKN