

STAND 04.2014

Peugeot 208

Ausstattung: Navigation Plus



Übersicht

Ein hochauflösendes Touchscreen-Display ist die Basis für das Infotainmentsystem von Peugeot. Die Inhalte präsentieren sich hierbei nicht gut strukturiert und wenig sinnvoll angeordnet. Die Reaktionszeit ist teilweise sehr lang, wobei die **Eingaben** durch eine niedrige Empfindlichkeit des Bildschirms zudem nur zögerlich angenommen werden.

Alle **Telefone** lassen sich über Bluetooth an das System koppeln, der Vorgang hierzu ist allerdings sehr umständlich gestaltet. Die verwirrende Menüführung setzt sich im Telefonmenü fort und erschwert die Bedienung unnötig. Positiv ist hier die gute Anzeige des Telefonempfangs sowie des Akkustandes in allen wichtigen Menüs, auch das Navigieren in großen Listen ist mit dem Touchscreen relativ schnell möglich.

Leider kann auch der Peugeot **Medien** per USB weder vom Samsung Galaxy S4 noch vom Nokia Lumia 1020 abspielen – beide Typen werden nicht unterstützt. In Kombination mit dem Apple iPhone ist dies zwar möglich, die Menüführung aber auch hier mäßig und die Funktionen vergleichsweise beschränkt. Abspielen per Bluetooth hingegen funktioniert auch mit dem Samsung, beim Lumia setzt die Wiedergabe hingegen häufig aus und hat Störungen.

Peugeot bietet eine Vielzahl von **Apps** an, welche auf einem USB-Datenstick gespeichert sind. Die **Datenverbindung** wird direkt über eine im Stick verbaute SIM-Karte hergestellt, so dass zur Nutzung kein Smartphone benötigt wird; eine Leistung die vom Kunden separat bezahlt werden muss. Die Bandbreite der Apps reicht von Entertainment, Social Media, Email, Wetter bis hin zu Reiseinformationen und Spritpreisen. Insgesamt sind diese Anwendungen nicht besonders gut ins Fahrzeug integriert, so werden beispielsweise Live-Verkehrsinformationen nicht für die Routenführung und Navigation verwendet. Auch der tatsächliche Nutzen einiger Apps ist fraglich: Die Spritpreise werden so nicht aus der in Deutschland verfügbaren Datenbank abgefragt, sondern nur durch Eintragungen anderer Nutzer aktualisiert, was eine deutliche Verschlechterung der Aktualität nach sich zieht.

Eine Besonderheit stellt ein im Handschuhfach verbauter WLAN Hotspot da, welcher mit einer zusätzlichen SIM-Karte ausgerüstet ist und eine Internetverbindung für die Passagiere zur Verfügung stellt. Ein solcher Hotspot macht allerdings bei Verwendung eines modernen Smartphones nur sehr eingeschränkt Sinn, da dieses bereits eine Hotspot-Funktion integriert hat und gleichzeitig normal verwendet werden kann.

Die verspielte Darstellung ist der Bedienbarkeit nicht unbedingt zuträglich. Das System scheint weiterhin nicht genügend Rechenleistung zu besitzen, so dass Wartezeiten häufig vorkommen. Die Apps haben leider einen eher geringen Mehrwert, da diese nicht nachhaltig im Gesamtsystem integriert sind.

Peugeot 208 in Kombination mit:			
	Samsung Galaxy S4	Apple iPhone 5S	Nokia Lumia
Telefon	<ul style="list-style-type: none"> + Telefonstatus in wichtigen Menüs sichtbar - Keine Sprachsteuerung des Telefons möglich - Keine Favoriten belegbar - Anzeigesortierung der Kontakte nicht Änderbar - Kontaktadressen können nicht in Navigation übernommen werden - Umständliche Verbindungsherstellung 	<ul style="list-style-type: none"> + Telefonstatus in wichtigen Menüs sichtbar - Keine Sprachsteuerung des Telefons möglich - Keine Favoriten belegbar - Anzeigesortierung der Kontakte nicht Änderbar - Kontaktadressen können nicht in Navigation übernommen werden - Umständliche Verbindungsherstellung 	<ul style="list-style-type: none"> + Telefonstatus in wichtigen Menüs sichtbar - Keine Sprachsteuerung des Telefons möglich - Keine Favoriten belegbar - Anzeigesortierung der Kontakte nicht Änderbar - Kontaktadressen können nicht in Navigation übernommen werden - Umständliche Verbindungsherstellung
Medien	<ul style="list-style-type: none"> + Medienunterstützung: Bluetooth und AUX - Funktionsbeschränkung während der Fahrt zu gering - Keine USB Unterstützung des Samsung Galaxy S4 	<ul style="list-style-type: none"> + Medienunterstützung: USB, Bluetooth und AUX - Funktionsbeschränkung während der Fahrt zu gering 	<ul style="list-style-type: none"> + Medienunterstützung: AUX - Funktionsbeschränkung während der Fahrt zu gering - Wiedergabe über Bluetooth kaum möglich - Keine USB Unterstützung des Lumia
Online	<ul style="list-style-type: none"> + Zahlreiche Apps smartphoneunabhängig auf Datenstick vorhanden - System und Verbindung rel. langsam 	<ul style="list-style-type: none"> + Zahlreiche Apps smartphoneunabhängig auf Datenstick vorhanden - System und Verbindung rel. langsam 	<ul style="list-style-type: none"> + Zahlreiche Apps smartphoneunabhängig auf Datenstick vorhanden - System und Verbindung rel. langsam
Integrator	<ul style="list-style-type: none"> + 12 V Ladebuchse gut zugänglich + Gute Zugänglichkeit der Anschlüsse - Mäßige Ablagemöglichkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> + 12 V Ladebuchse gut zugänglich + Gute Zugänglichkeit der Anschlüsse - Mäßige Ablagemöglichkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> + 12 V Ladebuchse gut zugänglich + Gute Zugänglichkeit der Anschlüsse - Mäßige Ablagemöglichkeiten
Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> + Großes, hochausflösendes Touchscreen-Display - System sehr träge, Bedienung nicht intuitiv 	<ul style="list-style-type: none"> + Großes, hochausflösendes Touchscreen-Display - System sehr träge, Bedienung nicht intuitiv 	<ul style="list-style-type: none"> + Großes, hochausflösendes Touchscreen-Display - System sehr träge, Bedienung nicht intuitiv
Fazit	<p>System mit vielen Funktionen, welche aber teilweise nicht optimal integriert und ausgearbeitet sind. Schwächen in der Mediennutzbarkeit</p> 	<p>System mit vielen Funktionen, welche aber teilweise nicht optimal integriert und ausgearbeitet sind.</p> 	<p>System mit vielen Funktionen, welche aber teilweise nicht optimal integriert und ausgearbeitet sind. Große Schwächen in der Mediennutzbarkeit</p> 